

Bestandsbewertung Nordmarkhalle, Rendsburg



Bauort Willy-Brandt-Platz 1
24768 Rendsburg

Auftraggeber Stadt Rendsburg
24768 Rendsburg

Ansprechpartner Herr Thomas Siegel

Brandschutzplanung oemig + stark

Baubeschreibung

Die Nordmarkhalle wurde 1913 erbaut und ist ein Kulturdenkmal. In dem Gebäude befinden sich derzeit neben mehreren großen Veranstaltungsräumen noch zwei Gaststätten sowie Büro-/Verwaltungsräume.

Der Baukörper stellt sich als eine vierteilige Anlage mit Sattel- und Kuppeldach dar. Es gibt ein Hauptgebäude, einen Stall- und einen Gaststättenanbau sowie ein gläsernes Erschließungsgebäude.

Bei dem Hauptgebäude, dem Gaststättenanbau und dem Stallanbau handelt es sich um Mauerwerksbauten. Das Hauptgebäude und der Stallanbau weisen im Bereich der Tragkonstruktion erhebliche Anteile aus Stahlträgern und Stahlstützen auf. Bei dem Erschließungsgebäude handelt es sich um einen Stahlskelettbau mit Glasfassade. Das Dachtragwerk bilden Stahlkonstruktionen und Holzbauteile.

Die einzelnen Gebäudeteile unterscheiden sich sehr im Hinblick auf die Geschosshöhen und Dachformen.

Abmessungen: ca. 83 m x 42 m

Leistungszeit: 2014 - 2015

Unsere Leistung

- Brandschutzplanung LPH 1 – 4

Planungsdetails

Bei der brandschutztechnischen Beurteilung war neben dem Verbund der Gebäudeteile besonders der historische und teilweise denkmalgeschützte Bestand zu berücksichtigen.

